Генеральному Директору ООО «Кесл»

Акимову Леониду Евгеньевичу

От Руководитель отдела продаж

ООО «Тексол Сервис»

Г.. Симферополь

Хомячук Яков Сергеевич

ПРЕТЕНЗИЯ

Заказали ремни (Ремень VSPCL 88889 (Кевлар, EPDM) ARMACORD-7 шт), по УПД №6132/7 от 12.09.2024г. Данную продукцию продали двум разным конечным потребителям (КФХ) и от обеих клиентов поступила претензия по разрыву ремня, отслоению слоев и выявлению брака. Фото и видео прилагаю. Прошу разобраться в этой ситуации и принять бракованные ремни на свой склад, Прошу Вас заменить бракованные ремни на ремни без брака.

Дата 30.09.2024г.

Хомячук Я.С.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕКСОЛ СЕРВИС"
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ИНН 9109028508
ОГРН 1239100000710
РОССИЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ