

АО "Нива"
Омская обл. р.п. Павлоградка

(организация/хозяйство - Испытатель)

« » 2014 г. 03.26

Акт испытаний приводного ремня

Наименование образца	K5 85597 (кебиар) АЯМАСОЮ
Наименование и адрес предприятия, на котором проводили испытания:	АО "Нива" Омская обл., Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка ул. Зеленая 12
Сроки проведения испытания:	15.08.25 - 20.12.2025
Наименование техники, год выпуска и узел, на котором проводились испытания:	John Deere 3660STS 2007 г.г., прибор редуктора нажимной камеры
Количество моточасов, в течение которых проходили испытания:	750 м/ч
Температура воздуха и климатические условия в период проведения испытаний:	в оптимальных условиях, 30 - 22 °C
Наименование культур, площадь уборки:	ячмень, пшеница, рапс, подсолнечник
Интенсивность работ (высокая, средняя, низкая):	высокая
Описание образца после испытаний (внешний вид, повреждения):	ремень отработал достаточно хорошо, при работе при отрицательных температурах повысилась прочность трещина
Замечания к образцу и предложения по улучшению:	усилить ремень
Закключение по результатам испытаний:	Рекомендую к эксплуатации; ремень соответствует цене - качеству

Ответственный за испытания инженер по ЭМТГ

(ФИО, должность, подпись)

Клюк Д.В. 

