

ОАО "Целинное"

Омская область

Русско-Полевский р-н  
(организация/хозяйство - Испытатель)

«20» 03 2026 г

### Акт испытаний приводного ремня

|                                                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование образца                                                        | Ремень ГНВХ 3612/3615 L9 AGROHARDHARVEST                                                     |
| Наименование и адрес предприятия, на котором проводили испытания:           | ОАО "Целинное" Омская область Русско-Полевский р-н с Целинное                                |
| Сроки проведения испытания:                                                 | 15.07.2025 - 01.09.2025                                                                      |
| Наименование техники, год выпуска и узел, на котором проводились испытания: | Джон-680 2004 год шкив привода бункера                                                       |
| Количество моточасов, в течение которых проходили испытания:                |                                                                                              |
| Температура воздуха и климатические условия в период проведения испытаний:  | Оптимальная температура                                                                      |
| Наименование культур, площадь уборки:                                       | Кукуруза, 2 гектара                                                                          |
| Интенсивность работ (высокая, средняя, низкая):                             | средняя                                                                                      |
| Описание образца после испытаний (внешний вид, повреждения):                | Ремень после окончания работы остался без видимых повреждений. Внешний вид целый без трещин. |
| Замечания к образцу и предложения по улучшению:                             | Замечаний нет.                                                                               |
| Заключение по результатам испытаний:                                        | По результатам испытаний ремень прошел проверку.                                             |

Ответственный за испытания

Главный инженер Багудинов Р.В. (ФИО, должность, подпись)

