ООО «Фурмановское»

Басынюк А.Н.

(организация/хозяйство - Испытатель)

«11» 12 2024 г

Акт испытаний приводного ремня

Наименование образца Ремень B2 87331 (Кевлар) ARMACORD G

Наименование и адрес предприятия, на котором проводили испытания:

ООО «Фурмановское»

Сроки проведения испытания: 01.08.2024 - 01.09.2024

Наименование техники и узла, на котором проводились испытания: зерноуборочный комбайн CLAAS LEXION 760, привод очистки 2-й ступени.

Количество моточасов, в течение которых проходили испытания: 231

Температура воздуха и климатические условия в период проведения испытаний:

t° от 18° до 25°, без осадков

Наименование культур, площадь уборки: озимый рапс, озимая пшеница, 349 га.

Интенсивность работ (высокая, средняя, низкая): высокая

Описание образца после испытаний (внешний вид, повреждения): без повреждений

Замечания к образцу и предложения по улучшению: Замечаний не имею.

Заключение по результатам испытаний: Ремень прошел испытание, отлично себя зарекомендовал, как замену оригиналу.

Ответственный за испытания Басынюк А.Н. руководитель подразделения

(ФИО, должность, подпись)

М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Фурмановское» ОГРН 1073914001710 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ