

14.04.2025г

Акт испытаний приводного ремня

Наименование образца OEM: R568198; R222393 (Ремень VSPCL 88889 (Кевлар) ARMACORD)
Наименование и адрес предприятия, на котором проводили испытания:
Херсонская область ,м.о Ивановский , с. Воскресенка ул. Дружбы . дом 47
Сроки проведения испытания:
Наименование техники и узла, на котором проводились испытания:
Трактор колесный Джон-Дир 8335R , привод вентилятора двигателя.
Количество моточасов, в течение которых проходили испытания:
300м\ч
Температура воздуха и климатические условия в период проведения испытаний:
До 10 градусов тепла
Наименование культур, площадь уборки:
Сев зерновых культур
Интенсивность работ (высокая, средняя, низкая): средняя
Описание образца после испытаний (внешний вид, повреждения):
По внешнему виду замечаний нет!
Замечания к образцу и предложения по улучшению:
Улучшить качество материала и добавить жесткости как у оригинального ремня JD , для более долговечной работы на нагруженном узле !
Заключение по результатам испытаний:
В процессе испытаний !

Ответственный за испытания



[Signature]

(ФИО, должность, подпись)