ООО "Крутоярское"
ИНН 6118906111

(организация/хозяйство - Испытатель)

«____» _____ 20____ г

Акт испытаний приводного ремня

Наименование образца: Ремень V2 88249 (Кевлар) ARMAKORD, 6443621

Наименование и адрес предприятия, на котором проводили испытания:
Ростовская обл., р-н. Мартыновский, п. Крутоярский, ул. Садовая д. 19.

Сроки проведения испытания: июнь - июль 2021 г.

Наименование техники и узла, на котором проводились испытания:
CLAAS TUCANO 580

Количество моточасов, в течение которых проходили испытания:
340 м/ч

Температура воздуха и климатические условия в период проведения испытаний:

Наименование культур, площадь уборки:
Озимая пшеница, 800 га

Интенсивность работ (высокая, средняя, низкая): средняя

Описание образца после испытаний (внешний вид, повреждения):
без внешних повреждений

Замечания к образцу и предложения по улучшению:

Заключение по результатам испытаний: Отработал на "отлично" без нарекания. Рекомендован к тендерным закупкам.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями соглашения о публикации отзыва на сайте agrotester.ru и даю согласие на его размещение.

Ответственный за испытания исполнительный директор Бенда С.К.
(ФИО, должность, подпись)

М. П.